


# Kit de réparation pour la pompe à membrane pour 201



La référence T21-201-261  
contient les positions 1-8

| Pos.: | Nombre | Numéro de dessin | Article                          |
|-------|--------|------------------|----------------------------------|
| 1     | 1      | T21-201-263      | Membrane, téflon                 |
| 2     | 1      | T21-201-264      | Membrane, viton                  |
| 3     | 1      | T21-201-234      | Joint de membrane 32x6 mm        |
| 4     | 1      | L82-50-016       | Vis, 6x16 mm                     |
| 5     | 1      | L93-676-018      | Joint torique 7,66x1,78 mm       |
| 6     | 1      | L93-660-002      | Joint torique 60x2 mm, Nitril    |
| 7     | 1      | L88-616-022-15   | Disque en fibres, Ø22xØ16x1,5 mm |
| 8     | 2      | L88-613-019-1    | Disque en fibres, Ø13x19x2 mm    |

Presented by / Überreicht durch: