


Kit de réparation pour la pompe à membrane pour 211H



**La référence T21-211-460
contient les positions 1-11**

Pos.:	Nombre	Numéro de dessin	Article
1	1	T21-211-005	Membrane pour 211, téflon
2	1	T21-211-004	Membrane pour 211, viton
3	1	L82-506-016	Vis, 6x16 mm
4	1	L70-808-010	Tuyau téflon, Ø10/8x130 mm
5	1	T21-008-0390	Tuyau téflon, Ø10/8x390 mm
6	2	L99-510-000	Boule en acier Ø10, acier inoxydable
7	1	T21-003-001	Boîtier de ventilateur, côté entrée
8	1	L88-616-022-15	Disque en fibres, Ø22xØ16 x1,5 mm
9	1	T21-211-010	Boîtier de ventilateur, côté sortie
10	1	21-211-096	Joint torique, 7,66x1,78 mm
11	2	L88-613-019-1	Disque en fibres, Ø18xØ12,8x1 mm

Presented by / Überreicht durch: