


Kit de réparation pour la pompe à membrane pour 321 & 301



**La référence T206-321-100
contient les positions 1-14**

Pos.:	Nombre	Numéro de dessin	Article
1	2	T07-100-009	Membrane extérieure, viton
2	2	T07-100-010	Membrane intérieure, téflon
3	1	L70-604-2000	Tuyau d'aspiration, «Multi-Oil» ½" x 2.000 mm
4	2	L70-604-425	Tuyau d'aspiration, «Multi-Oil» ½" x 425 mm
5	1	L70-604-180	Tuyau d'aspiration, «Multi-Oil» ½" x 120 mm
6	1	L63-42-20-12	Roulement à billes, 6004 RS 42x20x12
7	2	L63-15-35-11	Roulement à billes, 6202 2RSH
8	1	L92-115-000	Circlip extérieur 15 mm
9	8	L93-615-018	Joint torique 15,6 x 1,78 mm
10	10	L99-118-12-02	Joint, viton Ø13x19x2 mm
11	4	L99-513-000	Boule en acier Ø13, acier inoxydable
12	4	T07-100-014	Logement de vanne pour pompe 07
13	2	L82-508-016	Vis, 8 x 16 mm
14	1	L85-15-21-01	Joint, 15x21x1 mm

Presented by / Überreicht durch: