


Kit de réparation pour la pompe à membrane pour 60S



**La référence T04-060-100
contient les positions 1-14**

Pos.:	Nombre	Numéro de dessin	Article
1	1	L70-604-2000	Tuyau d'aspiration, «Multi-Oil» ½" x 2.000 mm
2	2	T07-100-009	Membrane extérieure, viton
3	2	T07-100-010	Membrane intérieure, téflon
4	2	L70-604-1250	Tuyau d'aspiration, «Multi-Oil» ½" x 1250 mm
5	1	L70-604-180	Tuyau d'aspiration, «Multi-Oil» ½" x 150 mm
6	10	L99-118-12-02	Joint, viton Ø13x19x2 mm
7	1	L92-115-000	Circlip extérieur, 15 mm
8	2	L63-15-35-11	Roulement à billes, 6202 2RSR
9	1	L63-42-20-2	Roulement à billes, 6004 RS 42x20x12
10	1	L85-15-21-01	Joint, 15x21x1 mm
11	8	L93-615-018	Joint torique 15,6 x 1,78 mm
12	2	L82-508-016	Vis, 8x16 mm
13	4	L99-513-000	Boule en acier Ø13, acier inoxydable
14	4	T07-100-014	Logement de vanne pour pompe 07

Presented by / Überreicht durch: