


Zestaw naprawczy do pomp membranowych separatorów 321 i 301



Numer zestawu: T206-321-100
(zawiera poz. 1-14)

Pozycja	Ilość	Numer części	Opis
1	2	T07-100-009	Membrana zewnętrzna FKM
2	2	T07-100-010	Membrana wewnętrzna PTFE
3	1	L70-604-2000	Wąż olejoodporny ½" x 2000 mm
4	2	L70-604-425	Wąż olejoodporny ½" x 425 mm
5	1	L70-604-180	Wąż olejoodporny ½" x 120 mm
6	1	L63-42-20-12	Łożysko 6004 RS
7	2	L63-15-35-11	Łożysko 6202 RS
8	1	L92-115-000	Pierścień osadczy zewn. 15 mm
9	8	L93-615-018	Oring 15,6 x 1,78
10	10	L99-118-12-02	Oring FKM 13x19x2 mm
11	4	L99-513-000	Kula kwasoodporna Ø13
12	4	T07-100-014	Gniazdo zaworu pompy 07
13	2	L82-508-016	Śruba M8 x 16
14	1	L85-15-21-01	Podkładka 15x21x1

Presented by / Überreicht durch: